



**SERVIZI TERMOTECNICI**  
**THERMOASSIST S.R.L.**

Sede legale Via Grande sn-10015 Ivrea (TO)  
Sede operativa e uffici amm. Via A.Casale,87 Lessolo (TO)  
Tel: 0125/253288 FAX: 0125/253296  
P.IVA 08579370019 info@thermogroup.it  
www.thermogroup.it

**Servizio Tecnico di Assistenza Autorizzato**

- RIELLO
- RDZ Impianti a pavimento
- Hi Tech Pannelli Solari
- IDM Pompe di calore Geotermiche
- Sistemi di contabilizzazione WI-FI
- JUDO Sistemi trattamento acque

Gestioni Centrali Termiche e Gruppi Refrigeratori  
Impianti elettrici di CT – Impianti Fotovoltaici

**COMMITTENTE**

**Comune di Chiaverano**

**OGGETTO**

**Preventivo stimato del costo per il ripristino del funzionamento della UTA del teatro di Chiaverano**

A seguito del nostro intervento e collaudo della struttura sono stati rilevati i seguenti guasti:

Batteria UTA del caldo crepata in più punti, occorre la sostituzione.

Batteria secondaria inserita su un canale a 8 m di altezza sopra il palco crepata, occorre la sostituzione.

Chiller con gas R407 completamente scarico.

Risultano funzionanti le termoregolazioni, ventilatori, circuito lato acqua gruppo frigo, la batteria della UTA del freddo.

**TOTALE costi stimato per ripristino funzionamento UTA e gruppo frigo 12.000,00€ + IVA**

Pagamento da concordarsi.

In attesa di un Vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Lessolo, 14/03/2018

REDATTO DA

THERMOASSIST S.r.l.

PREVENTIVO n° 092\_18

FIRMA PER ACCETTAZIONE:

